


压力 / 差压 / 液位仪表选型样本

电接点压力表 YX 系列

技术说明

- 普通电接点压力表适用于测量对钢和铜及其合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力和负压,并在压力达到预定值时,发出信号或接通控制电路。如果采用全不锈钢结构,则具有良好耐腐蚀性能。
- 本系列电接点压力表系采用普通型双游丝电接点位式开关和磁助型电接点位式开关。
- 电气参数规定:



接点形式	额定功率 VA	最高工作电压 V	最大允许电流 A
普通型	10	380	0.7
磁助型	30	380	1.0

- 接点控制形式分为上下限、双上限、双下限三种。
- 使用环境条件: 普通型: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, 相对湿度不大于 85%
不锈钢型: $-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$, 相对湿度不大于 90%
- 抗工作环境振动: 普通型: V.H.2; 磁助型: V.H.3
- 温度影响: 示值不大于 $0.4\%/10^{\circ}\text{C}$, 设定点不大于 $0.6\%/10^{\circ}\text{C}$ (使用温度偏离 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)
- 技术性能: 符合 JB/T 9273-1999

产品名称	型 号	表壳直径 (mm)	标度范围 (MPa)	精度等级	连接螺纹尺寸	备 注
电接点压力表	YX100	100	0~0.16~6	1.6	M20 × 1.5	1、如采用相应磁助型双游丝电接点位式开关加价15%。 2、后带边加价5%。 P、前带边加价10%。 4、Z表示轴向。 5、不锈钢壳体
	YX100Z					
	YX100		0~10~60			
	YX100Z					
	YX150	150	0~0.16~6			
	YX150Z					
	YX150		0~10~60			
	YX150Z					
电 接 点 真 空 表	YX100	100	-0.1~0			
	YX100Z					
	YX150	150				
	YX150Z					
表 电 接 点 真 空 压 力	YX100	100	-0.1~0.06~2.4			
	YX100Z					
	YX150	150				
	YX150Z					



》》》 压力表选型规格表

压力表选型规格表

